



R A P O R T

**activității întreprinse în cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieței
produselor pentru construcții în anul 2015.**

Inspectoratul de Stat în Construcții este desemnat prin HG 1236/2012, ca autoritate pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții. În îndeplinirea atribuției de monitorizare a produselor pentru construcții introduse pe piață, ISC organizează controale inopinate și punctuale la operatorii economici implicați (producători, reprezentanți autorizați, importatori, distribuitori), pentru a verifica dacă acestea corespund prevederilor legislației Uniunii Europene, a actelor normative de aplicare a acestora și a celorlalte prevederi normative naționale.

În cadrul Programului sectorial de supraveghere a pieței pentru domeniul produselor pentru construcții pentru anul 2015, Inspectoratul de Stat în Construcții, prin structurile teritoriale, a efectuat controale la operatori economici (fabricanți, reprezentanți autorizați, importatori și distribuitori) și utilizatori, în semestrul I, pentru “Elemente de zidărie categoria I” și în semestrul al II-lea pentru “Produse termoizolante pentru clădiri” .

Pentru cele două familii de produse au fost efectuate în cadrul programului sectorial pe anul 2015 în total 449 controale, dintre care 34 la fabricanți, 4 la importatori, 1 la reprezentanți autorizați, 351 la distribuitori și 59 la utilizatori (șantiere).

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII


1. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE PIAȚĂ PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII ÎN SEMESTRUL I

În primul semestru au fost efectuate 251 controale la produse din familia "Elemente de zidărie categoria I".

Tabelul 1 conține numărul de controale efectuate în cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcții în funcție de agentul economic controlat.


Tabel 1

IRC	Fabricanți	Distribuitori	Utilizatori	Importatori	Total
București-Ilfov	-	8	8	-	16
Nord Est	1	24	2	-	27
Nord Vest	4	19	9	-	32
Sud Est	5	35	3	-	43
Sud Muntenia	4	29	3	-	37
Vest	-	21	1	4	27
Sud Vest Oltenia	1	37	-	-	38
Centru	-	28	5	-	33
Total	15	201	31	4	251



Pentru această familie de produse "Elemente de zidărie categoria I" au fost efectuate un număr de 15 controale la fabricanți, 4 la importatori, 201 la distribuitori și 31 la utilizatori (șantiere).

Neconformitățile principale constatate cu ocazia controalelor sunt neînsoțirea produselor de toate documentele cerute de legislația în vigoare și informațiile care însoțesc produsele sunt incomplete.



În cadrul controalelor desfășurate la operatorii economici care pun la dispoziție pe piață produse importate s-a constatat în principal lipsa datelor de identificare a importatorilor. Pentru aceste neconformități au fost dispuse măsuri corective.

La controalele efectuate la utilizatori (șantiere) s-a constatat de asemenea că în unele cazuri nu a fost posibilă aprecierea dacă produsul controlat corespunde utilizării pentru lucrarea în cauză, documentația de proiectare neconținând prevederi referitoare la caracteristicile produsului. Pentru aceste constatări au fost cerute proiectanților punctele de vedere, analizarea performanțelor produsului și măsuri în consecință, după caz.

Nu au fost dispuse măsuri de interdicere de introducere/punere la dispoziție pe piață a produselor în cauză și nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.


2. ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE PIAȚĂ PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII ÎN SEMESTRUL II

În al II-lea semestru au fost efectuate un număr de 198 controale la “Produse termoizolante pentru clădiri”.


Tabelul 2 conține numărul de controale efectuate în cadrul Inspectoratelor Regionale în Construcții în funcție de agentul economic controlat.

Tabel 2

IRC	Fabricanți	Distribuitori	Utilizatori	Reprezentanți autorizați	Total
București-Ilfov	3	12	0	0	15
Nord Est	2	20	0	0	22
Nord Vest	5	11	9	0	25
Sud Est	4	21	0	0	25
Sud Muntenia	1	20	8	0	29
Vest	0	18	3	0	21
Sud Vest Oltenia	2	25	1	1	29
Centru	2	23	7	0	32
Total	19	150	28	1	198



Pentru această familie de produse “Produse termoizolante pentru clădiri” au fost efectuate un număr de 19 controale la fabricanți, 1 la reprezentanți autorizați, 150 la distribuitori și 28 la utilizatori (șantiere).



Neconformitățile principale constatate cu ocazia controalelor sunt informațiile care însoțesc produsele sunt incomplete sau existau neconcordanțe între informațiile din declarația de performanță, informațiile ce însoțesc marcajul de conformitate CE și nerespectarea prevederilor din legislația în vigoare în ceea ce privește etichetarea acestor produse.

Pentru aceste neconformități au fost dispuse măsuri corective.

Pentru verificarea de fond a produselor, Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC a prelevat probe de la distribuitori din loturile puse la dispoziție pe piață de către trei fabricanți și au fost încercate la un laborator notificat. În urma încercărilor de laborator au fost constatate diferențe între caracteristicile declarate și cele obținute. Fabricanții au colaborat și în baza art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, au retras de pe piață loturile în cauză, nefiind necesară dispunerea de măsuri în acest sens de către autoritatea de supraveghere a pieței.

La controalele efectuate la utilizatori (șantiere) s-a constatat de asemenea că în unele cazuri nu a fost posibilă aprecierea dacă produsul controlat corespunde utilizării pentru lucrarea în cauză, documentația de proiectare neconținând prevederi referitoare la caracteristicile produsului. Pentru aceste constatări au fost cerute proiectanților punctele de vedere, analizarea performanțelor produsului și măsuri în consecință, după caz.

Au fost dispuse 4 măsuri de interzicere temporară de punere la dispoziție pe piață și 1 (una) măsură de interzicere temporară a utilizării pentru produsele în cauză și nu au fost date sancțiuni contravenționale.